

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>


リコール届出一覧表

リコール届出日 令和2年12月4日

リコール届出番号	外-3132	リコール開始日	令和2年12月4日
届出者の氏名又は名称	Aston Martin Lagonda Limited Global Director - Aftersales & Client Services Andy West	製作国：イギリス 製作車名：アストンマーティン社 問合せ先：アストンマーティンジャパン TEL：03-5797-7281	
不具合の部位	前席シートサイドエアバッグ		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	左右前席サイドエアバッグにおいて、車両製造時の作業管理が不適切なため、エアバッグ固定用ナットが規定トルクで締め付けられていないものがある。そのため、エアバッグ展開時に正常に作動しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグ固定用ナットの取り付け状態を点検し、適切に締め付けられていない場合は規定トルクで締め直す。		
不具合件数	国内：0件	事故の有無	国内：なし
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：使用者を把握しているので機関誌等への掲載は行わない。 ・弊社HPに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アストンマーティン	ABA-AM501	「DB11」	SCFRLFV3HGL00146 ～SCFRLFV1KGL07114 平成28年10月26日～平成30年11月12日	7台	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間全体の範囲) 平成28年10月26日～平成30年11月12日	計7台	

改善箇所説明図



注： は、点検実施部品を示す。

左右前席サイドエアバッグにおいて、車両製造時の作業管理が不適切なため、エアバッグ固定用ナットが規定トルクで締め付けられていないものがある。そのため、エアバッグ展開時に正常に作動しないおそれがある。

改善の内容

全車両、エアバッグ固定用ナットの取り付け状態を点検し、適切に締め付けられていない場合は規定トルクで締め直す。

識別

運転席ドアストライカーへ黄色ペイントを塗布する。