

連絡先	自動車局 審査・リコール課
	リコール監理室
	TEL 03-5253-8111 内線 42361
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表


リコール届出日 令和3年8月6日

リコール届出番号	外-3215	リコール開始日	令和3年8月6日
届出者の氏名又は名称	Aston Martin Lagonda Limited 製作国：イギリス Global Director - Aftersales & Client 製作車名：アストンマーティン社 Services 問合せ先：アストンマーティンジャパン Andy West TEL：03-5797-7281		
不具合の部位	座席ベルト等（インストルメントパネル）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	インストルメントパネルのソフトウェアが不適切なため、後席シートベルト非装着警告表示がイグニッションオン時に作動しない、及び走行中に後席シートベルトを外したときにシートベルト非装着警告表示と警告音が作動しない。		
改善措置の内容	全車両、インストルメントパネルのソフトウェアの書き換えを行う。		
不具合件数	国内：0件	事故の有無	国内：なし
発見の動機	社内調査による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者：使用者を把握しているので機関誌等への掲載は行わない。 ・弊社HPに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アストンマーティン	7BA-AM801	「DBX」	SCFVTJAW9MTV00153 ～SCFVTJAW7MTV01849 令和2年8月31日 ～ 令和3年2月9日	68台	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間全体の範囲) 令和2年8月31日 ～ 令和3年2月9日	計68台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

インストルメントパネルに表示される後席シートベルト警告表示及び警告音

注： は、点検実施部品を示す。

インストルメントパネルのソフトウェアが不適切なため、後席シートベルト非装着警告表示がイグニッションオン時に作動しない、及び走行中に後席シートベルトを外したときにシートベルト非装着警告表示と警告音が作動しない。

改善の内容

全車両、インストルメントパネルのソフトウェアの書き換えを行う。

識別

運転席ドアストライカーへ黄色ペイントを塗布する