

サービスキャンペーン通知書

令和 3 年 10 月 11 日


国土交通省自動車局審査・リコール課長 殿

届出者の氏名
又は名称
Andy West
Global Director-Aftersales & Client Services
Aston Martin Lagonda Limited
Banbury Road, Gaydon, Warwickshire, CV35 0DB
United Kingdom

※ 整 理 番 号		サービスキャンペーン開始日	令和 3 年 10 月 11 日
不 具 合 の 内 容	ルーフガラスとルーフレールにおいて、取付指示が不適切なため、ルーフガラスとルーフレールが接触していることがある。そのため、走行振動等によってルーフガラスにひび割れが生じるおそれがある。		
改 善 の 内 容	全車両、ルーフレール取付部にスペーサーを追加する。ルーフガラスに損傷が確認された場合はルーフガラスの交換を行う。		
自動車使用者等に周知させるための処置	ダイレクトメールにて使用者に通知する。ホームページに掲載する。		

車 名	型 式	通 称 名	サービスキャンペーン対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の 台 数	備 考
アストン マーティン	7BA- AM801	DBX	SCFVUJAW0MTV00281～SCFVTJAW6MTV02037 (令和 2 年 10 月 22 日～令和 3 年 3 月 22 日)	123 台	
			(輸入期間全体の範囲) (令和 2 年 10 月 22 日～令和 3 年 3 月 22 日)	(計 123 台)	

改善箇所説明図



ルーフレール取付部へスペーサーを追加

ルーフガラスとルーフレールにおいて、取付指示が不適切なため、ルーフガラスとルーフレールが接触していることがある。そのため、走行振動等によってルーフガラスにひび割れが生じるおそれがある。

改善の内容

全車両、ルーフレール取付部にスペーサーを追加する。ルーフガラスに損傷が確認された場合はルーフガラスの交換を行う。